



1. Сварка (на чертеже не показана) аргонодуговая неплавящимся электродом с присадочным металлом. Сварные швы выполнить сплошными, с максимально возможными катетами, установленными стандартами на сварку. Непровары, негерметичные внутренние пустоты не допускаются. Сварные швы протравить и промыть.
2. \* Размеры для справок.
3. Н14, h14, ±IT14/2.
4. Маркировать обозначение на бирке.

Перв. примен.	Д000_000000_000
Справ. №	
Изм. №	
Изм. № дробл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Изм. № подл.	

D937_010800_000 СБ						
Корпус входной			Лист	Масса	Масштаб	
Сборочный чертеж				27.89	1:2.5	
			Лист	Листов 1		
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.	Гочин					
Пров.	Зубенен					
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.	Погорельный					