

Техническое задание  
Восстановление направляющих  
Каретки выдвижения грузовой мачты.

Проведение ремонта направляющих выдвижной каретки грузовой подъёмной мачты гидравлической  
-FIORA-LT25R/2002.-2003года



Имеется сильный износ направляющих выраженный в увеличенном зазоре между колёсами каретки и направляющим ползком(два толстостенных швеллера сваренных в опорную раму). Швеллер 135x50 x стенка 21,2мм x 8мм Материал-Ст09Г2С , длиной 1980мм.Внутренняя поверхность калиброванный размер В=91,8\* который даёт двигаться комбинированным подшипникам D=91,6мм скользящей без свободных люфтов.