

Sheet1

Наименование	Ед изм	Кол-во
Промышленный конвертер должен обеспечивать конвертацию сигналов передачи данных из оптической среды в среду Ethernet со скоростью передачи {не менее 1000} Мбит/сек. Характеристики промышленного конвертера: напряжение питания – от 12 до 48 В; номинальная потребляемая мощность – {не более 4} Вт; ток потребления – {не более 156} мА; габаритные размеры (ШхВхГ) – {не более 30x125x79} мм; диапазон рабочих температур – от -10 °С до +60 °С	шт	5