



Требуется провести механическую обработку направляющих под ремонтный размер комбинированных подшипников-***D=95-96мм.
Это предполагает полную разборку погрузчика и отправку на мех.обработку платформы с приваренными направляющими профилями швеллер.

